



SMART MAGNEETTIMAALI

Noudata alla annettuja ohjeita Smart magneettimaalin levittämiseksi oikein.

1

MITTAA KÄYTTÖALUE

Mittaa alue tarkasti niin, että maali tulee varmasti riittämään.

2

VALMISTELE PINTA

Tarkasta ja täytä mahdolliset pinnan reiät ja halkeamat tavallisella tasoitteella. Kun tasoite on kuiva, hio pinta tasaiseksi ja poista pöly.

3

LEVITÄ MAGNEETTIMAALI

- Suosittelemme kolmen Smart Magnetic Paint kerroksen levittämistä. Voit levittää lisäkerroksia magneettisuuden parantamiseksi (enintään 7 kerrosta)
- Sekoita magneettimaali ennen käyttöä
- Levitä paksu, tasainen Smart Magnetic Paint kerros pinnalle.
- Kun ensimmäinen kerros on kuiva (n. 2 tunnin kuluttua), hio kevyesti 1200 karkeuden hiomapaperilla
- Poista pöly kuivalla harjalla tai pyyhkeellä.
- Levitä toinen paksu, tasainen Smart Magnetic Paint kerros. Anna kuivua ja hio kevyesti
- Toista, kunnes haluttu kerrosmäärä on saatu.

Vinkki:

Voit levittää magneettimaalin viimeisen kerroksen suoralla metallilastalla tuotteen levittämiseksi pinnalle erittäin tasaisen lopputuloksen saamiseksi.

4

MAGNEETIT

Käytä Smart Neo -magneetteja tai muita neodyymistä valmistettuja magneetteja Smarter Surfacen kanssa.

Huomautus:



Lisäviimeistelyvaihtoehtoja magneettipinnoille:



Dry Erase

Lisää kuivapyyhintävaihtoehto magneettipintaan käyttämällä Smart Wall Paintia (kuivapyyhittävä maali) tai Smart Wall-covering -tapettia.

Wet Erase

Märkäpyyhkimisen käyttämiseksi magneettipinnalla, levitä Smart Blackboard Paint -maali pinnalle.

Haluamasi väri

Valitse väri ja levitä se magneettipinnan päälle. Voit myös lisätä Smart Wall Paint Clear -kerroksen kuivapyyhkimisen mahdollistamiseksi.

Nämä ja muut tuotteet ovat saatavissa paikalliselta Smarter Surfaces -kumppanilta tai osoitteesta www.smartersurfaces.com.

Tuki:





Pinta on käyttövalmis 24 tunnin kuluttua.

Minusta tulee Smarter Surface:

Päivämäärä Kellonaika



Tuki: